УДК 621.91.01

## Математическая модель кинематики процесса механической обработки сферических поверхностей деталей

Попок Н.Н., Кунцевич И.П., Хмельницкий Р.С. Полоцкий государственный университет

В таких деталях как шаровая опора автомобиля, пробка шарового крана, подпятник погружного насоса и другие сферические поверхности должны быть изготовлены с высокой точностью и качеством. Для механической обработки сферических поверхностей деталей применяют такие способы как фасонное точение, точение по копиру, обработка на станках с ЧПУ, внутреннее и охватывающее фрезерование и т.п.

Одним из перспективных способов обработки сферических поверхностей является фрезерование с высокими скоростями резания. Применение высоких скоростей резания требует более детального анализа кинематики процесса фрезерования сферических поверхностей.

Процесс высокоскоростного фрезерования сферических поверхностей можно описать функцией:  $F_i = f(D_{c\phi}, H, \beta, r, Rz, n_1, n_2, t)$ , где  $D_{c\phi}$  – диаметр сферической поверхности детали, мм; H – высота сферической поверхности, мм;  $\beta$  – угол установки заготовки относительно инструмента, град; r – радиус скругления резца, мм; Rz – шероховатость сферической поверхности, мкм;  $n_1$  – частота вращения инструмента, мин $^{-1}$ ;  $n_2$  – частота вращения заготовки, мин $^{-1}$ : t – время, с.

Входными постоянными параметрами процесса высокоскоростного фрезерования сферической поверхности будут являться  $D_{c\phi}$ ,  $H,r,Rz,n_1$ . Для определения параметров  $\beta,S_O,n_2,V_1,V_2$  кинематики процесса высокоскоростного фрезерования сферических поверхностей деталей были выведены математические формулы. Например,

скорость движения инструмента  $V_1$ :

$$V_1 = \pi \cdot n_1 \cdot \sqrt{D_{c\phi} \cdot H} \ .$$

скорость движения заготовки  $V_2$ :

$$V_2 = n_1 \cdot S_a \cdot \sin(2\beta + 2(\pi - 2\beta) \cdot n_1 \cdot t).$$

Полученные зависимости скоростей вращения инструмента и заготовки от параметров фрезерования позволяют произвести точные расчеты их величин и обеспечить требуемую производительность, точность и качество обработки сферических поверхностей деталей.