УДК 658.152

УРОВЕНЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»

Я.Ю. ВОЙТОВИЧ, Е.А. ГАЛИНА (Представлено: О.С. ГУЛЯГИНА)

Изучена техническая оснащенность складов завода «Полимир» OAO «Нафтан», и сделан вывод об уровне их логистического потенциала.

С помощью складского хозяйства достигается надежное функционирование материального потока предприятия. Подразделение сглаживает колебания в потребности и наличии ресурсов на предприятии. Поэтому его главной целью является рациональное складирование ресурсов при заданном уровне затрат [1, с. 14]. Эффективность функционирования складов определяется рядом факторов, одним из которых выступает их оснащенность.

Нами была изучена техническая оснащенность складов завода «Полимир» ОАО «Нафтан» и сделан вывод об уровне их логистического потенциала, т.е. об их способности эффективно осуществлять возложенные на них логистические функции.

За складское хозяйство на предприятии отвечает цех №016 «Складской». В структуру цеха №016 входят 14 складов, объединенных в несколько групп.

Бесперебойную и надежную работу складского хозяйства обеспечивают 219 человек: 69 грузчиков, 37 кладовщиков, 30 водителей погрузчиков (по данным 2015г.).

В отдельную группу выделен участок складов готовой продукции на производствах «Полиэтилен» и «Нитрон-Д» - их всего 3. Отметим, что все эти склады находятся в непосредственной близости к соответствующему производству и числятся на балансе соответствующих цехов:

- склад цеха 103 (полиэтилен 1-ой очереди);
- склад цеха 106 (полиэтилен 2 –ой очереди);
- склад цеха 402 (Нитрон Д акриловые волокна).

Склады, а также используемое на них оборудование находятся на балансе соответствующих производств, но обслуживает их цех 016 «Складской».

В таблице 1 представлена основная информация по складам готовой продукции.

Таблица 1

Анализ складских мощностей

Наименование склада	Объем склада, тонн	Площадь склада, общая / полезная м²	Годовой грузооборот склада, тонн	Вид укладки товара	Упаковка товара для хранения	Используемое оборудование
полиэтилен (1 очереди) – цех 103	1500	4000 / 2400	70 400	Штабельный, на паллетах в два яруса	Мешки по 25 кг	 тележка гидравличе- ская – 1шт.
полиэтилен (2 очереди) – цех 106	800	2130 / 1280	37 600	Штабельный, на паллетах в два яруса	Мешки по 25 кг	– эл/тележка – 5шт.– эл/вилочная тележка– 2 шт.
Нитрон Д (акри- ловые волокна) – цех 402	1000	2000 / 1200	39 600	Штабельный в кипах	Кипы, сложен- ные стопками	– тягач – 6 шт.– электрот-тележка –1 шт

Источник: собственная разработка.

Рассмотрим более подробно техническую оснащенность складов, т.е. оборудование, используемое на них (таблица 2).

Таблица 2

Наименование	Дата ввода	Количество, шт.
Тележка гидровлическая	05.1993	1
Электротележка ROLCA TW 13 AC	11.2006	2
Электротележка ROLCA в комплекте с зарядным устройством	03.2007	2
Электро-вилочная тележка с ручным управлением BTLWE 160	08.2010	2
Электротележка HELL BD 20A	01.2011	1
Тягач Х-1205	03.1992	2
Тягач Х-1206	12.1985	4
Электротележка Х-1222	12.1985	1

Источник: собственная разработка.

Таким образом, проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о том, что предприятие использует как старые технические средства, так и новые. Однако следует отметить незначительную интенсивность обновления складского автопарка. Кроме того, почти все погрузчики (за исключением купленных в 2010 – 2011гг) оснащены старой батареей: 8 часов работы – 8 часов зарядки. Новые же электропогрузчики имеют время работы в два раза больше, чем время зарядки: 12часов работы – 6 часов зарядки.

Заметим, так же, что склады на предприятии представляют собой старые кирпичные отапливаемые здания с бетонным полом без антипылевого покрытия. Высота потолков 7 метров. Отметим, что на складе цеха 402 высота потолка 20 метров, что связано с тем, что ранее там применялось стеллажное хранение в 9 ярусов, для обслуживания которых использовались краны-штабелеры. Когда краны штабелеры вышли из строя, было принято решение об их демантаже, а также о замене стеллажного хранения на штабельное. На всех остальных складах применяется также штабельное хранение в 2 яруса. В цехах 103 и 106 установлены тепловые завесы, которые призваны обеспечивать требуемый температурный режим. Вместо доковых дверей установлены обыкновенные деревянные двери 4 метра высотой и 3 метра шириной. На всех складах есть авто-рампа и железнодорожная рампа, однако отсутствуют пандусы, их роль играют «железные накладки», которые нивелируют разницу в высоте между рампой и транспортным средством. Авто-рампы позволяют производить разгрузку – погрузку только одного транспортного средства на всех складах кроме склада цеха 106 (там могут одновременно обслуживаться 2 автомобиля).

При складе оборудованы офисные и подсобные помещения. Есть площадки для маневрирования большегрузного транспорта, однако не предусмотрены места для их отстоя. Имеется система пожарной безопасности и вентиляционная система, кабельные каналы связи. На основании вышеизложенной информации можно сделать вывод о том, что склады предприятия относятся к категории С. Заметим, что передача складской деятельности на аутсорсинг не возможна, в силу того, что склады должны находиться в непосредственной близости от производства. Однако следует рассмотреть вопрос о необходимости их обновления и переоснащения.

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном уровне логистического потенциала складского хозяйства завода «Полимир» ОАО «Нафтан» и о необходимости его наращивания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузнецова, М.Н. Проблемы складского хозяйства на предприятии / М.Н. Кузнецова, А.С. Васильева // Наука центральной России. -2012. -№ 1. - С. 14-16.